



Bild 1: Haufwerke und Schrott im Südwesten des Geländes (Hinweis: Haufwerk wurde entsorgt)



Bild 2: Fugen im Beton der vorh. Oberflächenversiegelung, Blickrichtung Nord





Bild 3: Risse im Beton der vorh. Oberflächenversiegelung, Blickrichtung Nord



Bild 4: Anschluss Oberflächenversiegelung an ehem. Sozialgebäude, Blickrichtung Ost





Bild 5: Anschluss Oberflächenversiegelung an ehem. Sozialgebäude, Blickrichtung West



Bild 6: Müllbetonsteine, Südliche Sanierungsgrenze





Bild 7: Westliche Sanierungsgrenze, Blickrichtung Süd (Hinweis: Haufwerk wurde entsorgt)



Bild 8: Westliche Sanierungsgrenze, Blickrichtung Nord (Hinweis: Stahl wurde entsorgt)





Bild 9: Westliche Sanierungsgrenze, Blickrichtung Nord



Bild 10: Nördliche Sanierungsgrenze, Blickrichtung West (Hinweis: Haufwerk wurde entsorgt)





Bild 11: Nördliche Sanierungsgrenze, Blickrichtung Ost (Hinweis: Haufwerk wurde entsorgt)



Bild 12: Südliche Sanierungsgrenze, Blickrichtung Ost





Bild 13: Südliche Sanierungsgrenze, Blickrichtung Südost, Stapelelemente teilweise entfernt



Bild 14: Südöstliche Sanierungsgrenze, Blickrichtung Ost





Bild 15: Östliche Sanierungsgrenze, Blickrichtung Nord



Bild 16: Östliche Sanierungsgrenze, Blickrichtung Süd (Hinweis: Haufwerk wurden teilweise entsorgt)





Bild 17: Bohrkern der vorh. Oberflächenversiegelung mit Anhaftungen von Müllbeton



Bild 18: Innere eines Bohrkernlochs, Müllbeton am Grund





Bild 19: Bohrkern 4



Bild 20: Bohrkern 5



Bild 21: Bohrkern 6





Bild 22: Bohrkern 8



Bild 23: Bohrkern 9